

Il Dirigente  
Ing. Enzo Balducci

---

PUBBLICAZIONE

Publicato all'Albo Pretorio di Molfetta per 15 giorni consecutivi  
dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

IL Segretario Generale

li, \_\_\_\_\_

Per l'esecuzione:



# CITTA' DI MOLFETTA

## SETTORE LAVORI PUBBLICI

### U.O. 3 - Manutenzione P.I.

#### ORIGINALE DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 3 NUMERO GENERALE 37

**OGGETTO:** Ripristino impianti di illuminazione pubblica danneggiati o pericolanti in varie zone della città.  
Approvazione preventivo di spesa e affidamento lavori alla Molfetta Multiservizi.

*Emessa ai sensi*

-  degli artt. 107, 151 comma 4°, 183 comma 9° D.L.vo 267 del 18/08/2000 (T.U. Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali);
-  degli artt. 4, comma 2° e 17, D.L.vo 165 del 30/03/2001;
-  dello statuto Comunale;
-  del Regolamento di Contabilità;
-  della Delibera di C.C n. 20 del 30/03/2009, di approvazione del Bilancio di previsione anno 2009;
-  Della Delibera di G.C. n. 236 del 4/08/2009 di approvazione del PEG 2009.

---

Responsabile del Procedimento:

ISCRITTA al n. 3 del Registro delle Determinazioni

ASSUNTA in data 13 gennaio 2010.

**IL DIRIGENTE del Settore LL.PP.**

Premesso:

- che, sono pervenute, nel tempo, dal Comando Vigili o da cittadini, riguardanti il danneggiamento, a seguito di incidenti causati da ignoti, di alcuni pali di pubblica illuminazione;
- che alla stessa maniera, sono stati segnalati altri pali o punti luce abbattuti o pericolanti a causa della ruggine creatasi alla base;
- che nel caso di pericolo per la pubblica incolumità, la Molfetta Multiservizi ha già provveduto allo smantellamento del palo o dell'accessorio pericolante e che pertanto ora si rende necessario provvedere al ripristino di questi impianti compromessi e precisamente:
  - 1) Via Poli – palo 10 mt, (in prossimità della scuola materna) – già eliminato perché corroso dalla ruggine.
  - 2) Via Benedetto Croce – palo da 10 mt, già eliminato perché corroso dalla ruggine.
  - 3) Via della Repubblica ang. Einaudi, - palo 10 mt, incidentato da ignoti, da sostituire perché incurvato.
  - 4) Via Troppoli ang. San Leonardo – palo, incidentato da ignoti, da sostituire perché fortemente incurvato.
  - 5) Via Mastropiero – sospensione, caduta a causa del temporale, da ripristinare.
  - 6) Prima Cala – palo abbattuto a causa di incidente da ignoti, da ripristinare.
  - 7) Via Ungaretti – palo, corroso dalla ruggine, già eliminato, da ripristinare.
- che con la presente dirigenziale si intende provvedere ai lavori di ripristino sulle anzidette zone e strade onde eliminare definitivamente pericoli alla incolumità pubblica e garantire il grado di illuminamento originale;

verificato:

- che la spesa complessiva per l'esecuzione dei suddetti lavori di manutenzione straordinaria, come evidenziato dal preventivo di spesa trasmesso dalla Soc. Molfetta Multiservizi, ammonta ad € 5.166,78, al netto del ribasso del 25% ed IVA compresa;
- ritenuto quindi dover affidare i lavori di cui sopra alla Molfetta Multiservizi con il corrispettivo di € 5.166,78=, IVA compresa;
- Visto il Regolamento dei Contratti;
- Accertata la competenza all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. D.L.vo n. 267/2000;
- Visto il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

### **DETERMINA**

per quanto esposto in narrativa:

- 1) Approvare il preventivo di spesa di € 5.166,78= IVA compresa, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria su alcuni impianti di P.I. danneggiati e pericolanti, siti in zone diverse della città.
- 2) Affidare gli stessi lavori alla Soc. Molfetta Multiservizi con il corrispettivo di € 5.166,78= IVA compresa.

3) Impegnare la spesa complessiva di € 5.166,78=, IVA compresa, nella seguente maniera:

- € 3.148,86 al Cap 52900, Imp. 67/19, Bilancio 2005;
- € 1.517,19 al Cap 52900, Imp. 1296/1, Bilancio 2005;
- € 500,73 al Cap 52900, Imp. 69/4 Bilancio 2005;

come risultante dalle allegate certificazioni del Settore Economico e Finanziario.

- 4) Procedere, successivamente all'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, alla liquidazione della relativa fattura, vistata dal Responsabile del Procedimento e dal Capo Settore LL.PP., per l'importo complessivo di € 9.645,21= IVA compresa, in favore della Molfetta Multiservizi, mediante liquidazione tecnica contabile.
- 5) Confermare responsabile del Procedimento il p.i. Sallustio Michele, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 109/94
- 6) Inviare questo atto ai Settori AA.FF., Economico Finanziario e LL.PP., nonché al Responsabile del Procedimento, affinché provvedano ai consequenziali adempimenti per quanto di rispettiva competenza.

La presente Determinazione, comportando impegno di spesa, è trasmessa al Dirigente del Settore Finanze, ai sensi dell'art. 151 – comma 4° - del D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva contestualmente all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del citato Dirigente ed alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Il Compilatore della Proposta

(i.t. Michele Sallustio)

Il Responsabile del Procedimento

(i.t. Michele Sallustio)

Il Dirigente del Settore LL.PP.  
(Ing. Vincenzo Balducci)