

CITTA' DI MOLFETTA

**PROVINCIA DI BARI**

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 238**

**del 19.12.2005**

**O G G E T T O**

Nuovo Mercato Ortofrutticolo. Indagine strumentale del microclima all'interno della galleria, relazione giurata descrittiva e proposte progettuali risolutive del prof. Francesco Ruggiero. Presa d'atto.

L'anno duemilacinque, il giorno diciannove del mese di dicembre nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
PISANI	Marta	- ASSESSORE	- Assente
ANGRISANI	Dante	- ASSESSORE	- Assente
AZZOLLINI	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
CAMPOREALE	Antonio	- ASSESSORE	- Presente
CLAUDIO	Adele	- ASSESSORE	- Presente
DE NICOLO'	Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
GAGLIARDI	Immah	- ASSESSORE	- Presente
IURILLI	Pierangelo	- ASSESSORE	- Presente
LEONE	Sergio	- ASSESSORE	- Presente
MESSINA	Angelo	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: **Sig. Minervini Tommaso – Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale f.f., dott. De Michele Vincenzo.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

**Oggetto: Nuovo Mercato Ortofrutticolo. Indagine strumentale del microclima all'interno della galleria, relazione peritale giurata descrittiva e proposte progettuali risolutive del prof. Ing. Francesco Ruggiero. Presa d'atto.**

## **La Giunta Comunale**

### **Premesso che:**

- Con nota del 20.06.2005 prot.n.295 il Direttore del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso chiedeva al Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica un urgente sopralluogo “ *per rilevare i parametri di calore, ventilazione, umidità e quant'altro necessario per accertare le condizioni di vivibilità e operatività della struttura*”, atteso che diversi operatori assegnatari lamentavano sistematicamente malori determinati dalle condizioni climatiche ambientali della galleria nonché si verificava un accelerato processo di deperimento della merce;
- Il Dirigente Medico, con propria nota del 29.06.2005 prot.n.981, nel prendere atto di quanto descritto dal Direttore del Mercato Ortofrutticolo, comunicava che l'A.S.L. non è in possesso della strumentazione necessaria per la rilevazione della temperatura, della ventilazione e dell'umidità dell'ambiente. Tuttavia evidenziava che le condizioni microclimatiche interne alla struttura non risultano adeguate allo svolgimento dell'attività lavorativa preposta e non assicurano ambiente idoneo allo stoccaggio dei prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana; pertanto sollecita la necessità urgente di avviare l'indagine microclimatica, adottando i provvedimenti per conseguenti interventi tecnici finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali interne alla struttura mercatale;
- Con determinazione dirigenziale – Settore LL.PP. – n. 370 del 05.08.2005 veniva affidato l'incarico professionale al Prof. Ing. Francesco Ruggiero di :
  - 1) Effettuare sopralluogo e misure dei parametri ambientali (umidità, pressione di vapore, temperatura media radiante, velocità relativa all'aria) e verifica applicabilità della norma europea ISO 7730 all'interno della galleria del Mercato Ortofrutticolo;
  - 2) Redazione di una perizia giurata tendente ad accertare le cause e le eventuali responsabilità (progettista o esecutore);

- 3) Redazione di una relazione che contenga alcune soluzioni progettuali migliorative per il Mercato Ortofrutticolo con una indicazione dei relativi costi degli interventi.

**Ciò premesso:**

- Visto che l'ing. Francesco Ruggiero con nota in data 13.09.2005 prot.n. 42894 ha trasmesso sia la perizia giurata sulle condizioni termo-igrometriche registrate nella galleria del Mercato Ortofrutticolo e sia l'aggiornamento relativo alla relazione sulle soluzioni progettuali già proposte in data 12.07.2005 dalla quale si evince che : ....***"In conclusione la struttura non sembra funzionale alla sua destinazione di ambiente di lavoro con orario di lavoro continuato e ancor meno alla sua destinazione d'uso di Mercato Ortofrutticolo, laddove oltre alle esigenze necessarie per il personale dovrebbero essere considerate anche le esigenze per le merci e le conseguenze della loro presenza nell'ambiente"***.

- Ritenuto dover prendere atto di quanto trasmesso, chiedendo un approfondimento specifico con relativo progetto esecutivo in merito alla soluzione n.2^;

Vista la legge 109/94 e succ. modif.;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267 del 18.08.2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Capo Settore LL.PP. ai sensi dell'art.49, 1° comma del T.U.E.L. approvato con Decr.Leg.vo n.267/2000 (il provvedimento non ha rilevanza contabile);

Ad unanimità di voti;

***DELIBERA***

**1)** – Prendere atto della perizia giurata sulle condizioni termo-igrometriche registrate nella galleria del Mercato Ortofrutticolo e dell'aggiornamento relativo alla relazione sulle soluzioni progettuali, già proposte in data 12.07.2005, trasmessa dal prof. ing. Francesco Ruggiero, in ossequio all'incarico affidatogli con determinazione dirigenziale n. 370 del 05.08.2005.

**2)** - Confermare Responsabile del Procedimento l'ing.Enzo Balducci, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n. 168 del 13.11.1996, in esecuzione della legge n. 241 del 07.08.1990 il quale proporrà alla G.M. in concerto con il professionista di cui sopra la soluzione operativa per la piena funzionalità del mercato.

**3)** – Dare atto che si procederà alla liquidazione della parcella con successiva determinazione dirigenziale redatta dal Dirigente del Settore LL.PP.

**4)** - Trasmettere il presente provvedimento al Settore LL.PP., al Responsabile del Procedimento e ed all'avv.Mauro la Forgia affinché provveda al recupero delle somme in danno del responsabile della errata scelta progettuale che causa l'inconveniente lamentato.