



COMMISSIONE DI VIGILANZA

STRUTTURE E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

MOLFETTA

Oggetto: Sopralluogo di verifica requisiti autorizzativi Gruppo Appartamento in Via sott. Caputo n.5 a Molfetta, gestito da Metropolis consorzio Cooperative soc. a r.l. con sede legale in Viale Pio XI n.48/41-42 ai sensi dell'art.56 R. Reg.n.04/2007 e s. m. e i..

In data 12/11/2015, alle ore 10:30 la Commissione di Vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale del territorio comunale di Molfetta nelle persone di:

- Dott. Pasquale Drago – Dirigente Ufficio Igiene pubblica ASLBA – (Presidente);
- Assistente Sociale dott. Antonella Capurso - Comune di Molfetta;
- Istruttore tecnico Geom. Diego Iessi - Comune di Molfetta;
- Istruttore direttivo amministrativo dott. M.Cristina del Vescovo Comune di Molfetta (segretario);


ha effettuato sopralluogo presso la struttura in oggetto, alla presenza del gestore dott. Luigi Paparella per verificare il possesso dei requisiti necessari al funzionamento del Gruppo Appartamento ai sensi dell'art.56 Reg.Reg.n.04/2007 e s.m. e i..


Dalla visita effettuata si è rilevata la necessità di effettuare il riposizionamento della caldaia nel vano cucina (attualmente allocata in uno spazio letto), la posa in opera di apposito divisorio nella zona pranzo oltre che il completamento dell'arredo nell'intera struttura.

Per i suddetti adempimenti si prescrivono gg. 15 dal ricevimento del presente verbale.

La Commissione di vigilanza si riserva di verificare la corretta esecuzione delle prescrizioni sopra esplicitate per l'espressione del parere di autorizzazione al funzionamento.

Letto, approvato e sottoscritto





Marianne del Vesovo

Molfetta, 12 Novembre 2015